



**Diagnostic des conditions
d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public et des Installations
Ouvertes au Public**

GIP DSU, 2 rue Ernest Renan

NEVERS

35

Mai 2015

SOMMAIRE

Rapport

Fiche signalétique de l'établissement

**Situation de l'établissement au regard des motifs dérogatoires,
des atténuations et des exonérations**

Synthèse

Etat des lieux détaillé

Fiches détaillées des obstacles identifiés

Éléments complémentaires

Vos démarches à la suite du diagnostic

Tableau de répartition par priorités et par dérogations

Annexes

Cadre réglementaire

Notices d'utilisation du document

Fiche signalétique

Nom du bâtiment: GIPDSU
Adresse : 2 rue Ernest Renan , 58000 Nevers

Type W Catégorie : 5

Précisions concernant le bâtiment

Nature de l'exploitation : Bureau
Nombre d'étages : 0
Situation de l'Accueil: L'entrée est située après un ressaut .

Situation patrimoniale

Bâtiment inscrit : NON Périètre sauvegardé : NON Bâtiment classé : NON

Remarques

Il y a un étage qui est réservé au personnel.

Situation de l'établissement au regard des dérogations et exonérations

Solidité / Technicité / Atténuations

NEANT

Sauvegarde du patrimoine

NEANT

Disproportion manifeste

NEANT

Dispositions suspensives

NEANT

Largeur du trottoir:

Hauteur à franchir :

Pourcentage de la pente :

Diagnostic des conditions d'accessibilité

GIP DSU, 2 rue Ernest Renan

Bâtiment :


NEVERS




Synthèse

Thèmes	Obstacles/Types de handicap				Nb Obstacles	Coûts HT
Stationner	0	0	0	0	0	0
Accéder / Utiliser	2	0	0	1	3	6650
Circuler	0	0	0	0	0	0
S'orienter	0	0	0	0	0	0
TOTAUX	2	0	0	1	3	6650
INDICE DE CONFORMITE					99%	

Répartition des coûts par thèmes




Répartition des obstacles par type de handicap




Synthèse des coûts par priorités

Coûts HT	Priorités			
	1	2	3	Dérogatoire
	650	0	0	6000


Répartition des coûts par lots techniques



Répartition des obstacles par lots techniques







Répartition des coûts par priorités



NEVERS		1
<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">REGLEMENTATION</div> <p style="margin-left: 150px;">Accès aux bâtiments et Accueil : R. 111-19-2 articles 4 et 5</p>		
<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">CONSTAT</div> <p style="text-align: center;">L'entrée n'est pas suffisamment signalée.</p>	<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">LOCALISATION</div> <p style="text-align: center;">Entrée.</p>	
		
<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">PRECONISATION</div> <p style="margin-top: 20px;">Installer une signalétique d'entrée.</p>		

Coûts € HT	150
-------------------	------------

Lot technique	Signalétique
----------------------	--------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
					
Types handicaps	0	0	0	1	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	0	0	1


Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
0	1

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

NEVERS	2
---------------	----------

REGLEMENTATION	Circulations intérieures : R. 111-19-2 articles 6,7,8
-----------------------	---------------------------------------------------------

CONSTAT Le ressaut est supérieur à 2 cm.	LOCALISATION Entrée.
----------------------------------------------------	--------------------------------



PRECONISATION
Supprimer le ressaut.

Coûts € HT	500
-------------------	------------

Lot technique	Maçonnerie
----------------------	------------

		1	2	3	4
Priorités		1	0	0	0
Types handicaps		1	0	0	0
		Station	Accéder	Circuler	Orienter
Thèmes		0	1	0	0
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
1	0	0	0	0	0

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
0	0

N	N1	N2	N3
0	0	0	0
Programmation			

NEVERS 3

REGLEMENTATION


Locaux ouverts au public et sanitaires : R. 111-19-2 | article 12

CONSTAT

Le WC n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

LOCALISATION

Sanitaire.



PRECONISATION

Restructurer le sanitaire.

Coûts € HT	6000
-------------------	-------------

Lot technique	Plomberie
----------------------	-----------

	1	2	3	4	
Priorités	0	0	0	1	
Types handicaps	1	0	0	0	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	1	0	0	0	

Etudes	Dérogation
1	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

PROGRAMMATION

Années			
N	N+1	N+2	N+3
6150	0	0	0

Éléments techniques de programmation

Maîtrises d'Œuvres				TOTALS	Années
EXTERNES	INTERNES	ETUDES	DEROGATIONS		
150	6000	0	0	6150	N
0	0	0	0	0	N1
0	0	0	0	0	N2
0	0	0	0	0	N3
150	6000	0	0	6150	

Répartition par lots techniques

Lots tech	Nb Fiches	Montants HT
Plomberie	1	6000
Electricité	0	0
Menuiserie	0	0
Signalétique	1	150
Sols	0	0
Maçonnerie	1	500
Totaux	3	6650

Répartition par priorités et dérogations

Priorités	Montants HT	Fiches
1	650	1
2	0	0
3	0	0

Dérogations

4	6000	0
---	------	---

