



**Diagnostic des conditions
d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public et des Installations
Ouvertes au Public**

Crèche Les Lutins 14 Rue du 8 mai 1945

NEVERS

77

MAI 2015

SOMMAIRE

Rapport

Fiche signalétique de l'établissement

**Situation de l'établissement au regard des motifs dérogatoires,
des atténuations et des exonérations**

Synthèse

Etat des lieux détaillé

Fiches détaillées des obstacles identifiés

Éléments complémentaires

Vos démarches à la suite du diagnostic

Tableau de répartition par priorités et par dérogations

Annexes

Cadre réglementaire

Notices d'utilisation du document

Fiche signalétique

Nom du bâtiment: Les Lutins
: 14 rue du 8 mai 58000 Nevers

Adresse

Type

R

Catégorie : 5

Précisions concernant le bâtiment

Nature de l'exploitation : Crèche.

Nombre d'étages : 0

Situation de l'Accueil: L'entrée est située après un ressaut.

Situation patrimoniale

Bâtiment inscrit : NON

Périmètre sauvegardé : NON

Bâtiment classé : NON

Remarques

Il n'y a pas de bateau pour accéder au trottoir.

Situation de l'établissement au regard des dérogations et exonérations

Solidité / Technicité / Atténuations

NEANT

Sauvegarde du patrimoine

NEANT

Disproportion manifeste

NEANT

Dispositions suspensives

NEANT

Largeur du trottoir:

Hauteur à franchir :

Pourcentage de la pente :

Diagnostic des conditions d'accessibilité

Crèche Les Lutins 14 Rue du 8 mai 1945

Bâtiment :


NEVERS




Synthèse

Thèmes	Obstacles/Types de handicap				Nb Obstacles	Coûts HT
Stationner	1	0	0	0	1	150
Accéder / Utiliser	1	0	0	1	2	550
Circuler	1	0	0	0	1	3000
S'orienter	0	0	0	0	0	0
TOTAUX	3	0	0	1	4	3700
INDICE DE CONFORMITE					98%	

Répartition des coûts par thèmes




Répartition des obstacles par type de handicap




Synthèse des coûts par priorités

Coûts HT	Priorités			
	1	2	3	Dérogatoire
3700	0	0	0	0


Répartition des coûts par lots techniques



Répartition des obstacles par lots techniques



Répartition des coûts par priorités



Imphy	1
--------------	----------

REGLEMENTATION


Stationnement: R. 111-19-2 | article 3

CONSTAT

Il n'y a pas de place de stationnement réservée.

LOCALISATION

Parking.



PRECONISATION

Créer une place de stationnement.

Coûts € HT	150
-------------------	------------

Lot technique	Menuiserie
----------------------	------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
Types handicaps	1	0	0	0	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	1	0	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	0	1	

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
0	1

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

Imphy	2
--------------	----------

REGLEMENTATION


Cheminevements extérieurs : R. 111-19-2 | article 2

CONSTAT

Le cheminement n'est pas repérable par les personnes déficientes visuelles.

LOCALISATION

Abords.



PRECONISATION

Créer un passage piétons et avec une bande de guidage qui relie la place de stationnement à l'entrée.



Coûts € HT	3000
-------------------	-------------

Lot technique	Sols
----------------------	------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
Types handicaps	1	0	0	0	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	0	1	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	1	0	0





Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

NEVERS		3
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">REGLEMENTATION</div> Circulations intérieures : R. 111-19-2 articles 6,7,8		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">CONSTAT</div> Le ressaut est supérieur à 2 cm.	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">LOCALISATION</div> Entrée.	
		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">PRECONISATION</div> Supprimer le ressaut.		

Coûts € HT	500
-------------------	------------

Lot technique	Maçonnerie
----------------------	------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
					
Types handicaps	1	0	0	0	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
1	0	0	0	0	0

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

NEVERS	4
---------------	----------

REGLEMENTATION	Accès aux bâtiments et Accueil : R. 111-19-2 articles 4 et 5
-----------------------	--





CONSTAT La sonnette n'est pas suffisamment signalée .	LOCALISATION Entrée.
---	------------------------------------



PRECONISATION
Installer une signalétique de sonnette.

Coûts € HT	50
-------------------	-----------

Lot technique	Signalétique
----------------------	--------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
					
Types handicaps	0	0	0	1	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	0	0	1

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
0	1

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

PROGRAMMATION

Années			
N	N+1	N+2	N+3
3700	0	0	0

Éléments techniques de programmation

Maîtrises d'Œuvres				TOTALS	Années
INTERNES	EXTERNES	ETUDES	DEROGATIONS		
200	3500	0	0	3700	N
0	0	0	0	0	N1
0	0	0	0	0	N2
0	0	0	0	0	N3
200	3500	0	0	3700	

Répartition par lots techniques

Lots tech	Nb Fiches	Montants HT
Plomberie	0	0
Electricité	0	0
Menuiserie	0	0
Signalétique	2	200
Sols	1	3000
Maçonnerie	1	500
Totaux	4	3700

Répartition par priorités et dérogations

Priorités	Montants HT	Fiches
1	3700	1;2;
2	0	0
3	0	0

Dérogations

4	0	0
---	---	---

