



**Diagnostic des conditions  
d'accessibilité des Etablissements  
Recevant du Public et des Installations  
Ouvertes au Public**

Local commercial, 5 place Mossé

**NEVERS**

**54**

Mai 2015

## **SOMMAIRE**

### **Rapport**

**Fiche signalétique de l'établissement**

**Situation de l'établissement au regard des motifs dérogatoires,  
des atténuations et des exonérations**

**Synthèse**

**Etat des lieux détaillé**

**Fiches détaillées des obstacles identifiés**

### **Éléments complémentaires**

**Vos démarches à la suite du diagnostic**

**Tableau de répartition par priorités et par dérogations**

### **Annexes**

**Cadre réglementaire**

**Notices d'utilisation du document**

## Fiche signalétique

Nom du bâtiment: Local vacant  
Adresse : 5 place Mossé, 58000 Nevers

Type M Catégorie : 5

### Précisions concernant le bâtiment

Nature de l'exploitation : Vacant  
Nombre d'étages : 0  
Situation de l'Accueil: L'entrée est de plain pied.

### Situation patrimoniale

Bâtiment inscrit : NON Périètre sauvegardé : NON Bâtiment classé : NON

### Remarques

**Le local commercial est accessible.**

## Situation de l'établissement au regard des dérogations et exonérations

Solidité / Technicité / Atténuations

NEANT

Sauvegarde du patrimoine

NEANT

Disproportion manifeste

NEANT

Dispositions suspensives

NEANT

Largeur du trottoir:

Hauteur à franchir :

## Diagnostic des conditions d'accessibilité

Local commercial, 5 place Mossé

Bâtiment :


NEVERS




Synthèse

Thèmes	Obstacles/Types de handicap				Nb Obstacles	Coûts HT
Stationner	0	0	0	0	0	0
Accéder / Utiliser	0	0	1	0	1	50
Circuler	0	0	0	0	0	0
S'orienter	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
<b>INDICE DE CONFORMITE</b>					<b>100%</b>	

Répartition des coûts par thèmes




Répartition des obstacles par type de handicap




### Synthèse des coûts par priorités

Coûts HT	Priorités			
	1	2	3	Dérrogatoire
50	0	0	0	0


## Répartition des coûts par lots techniques



## Répartition des obstacles par lots techniques



## Répartition des coûts par priorités



<b>NEVERS</b>	<b>1</b>
---------------	----------

**REGLEMENTATION**


Accès aux bâtiments et Accueil : R. 111-19-2 | articles 4 et 5

**CONSTAT**

Les parties vitrées ne sont pas marquées.

**LOCALISATION**

Entrée.



**PRECONISATION**

Marquer la partie vitrée à 110 et 160 cm du sol.

<b>Coûts € HT</b>	<b>50</b>
-------------------	-----------

<b>Lot technique</b>	Signalétique
----------------------	--------------

	1	2	3	4
<b>Priorités</b>	1	0	0	0
<b>Types handicaps</b>	0	0	1	0
	Station	Accéder	Circuler	Orienter
<b>Thèmes</b>	0	1	0	0
<b>Maçonnerie</b>	PI	Elec	Sols	Menui
<b>0</b>	0	0	0	1

<b>Etudes</b>	<b>Dérogation</b>
0	0
<b>Propriétaire / Interne</b>	<b>Locataire/ Externe</b>
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			





## PROGRAMMATION

Années			
N	N+1	N+2	N+3
50	0	0	0

### Éléments techniques de programmation

Maîtrises d'Œuvres				TOTALS	Années
INTERNES	EXTERNES	ETUDES	DEROGATIONS		
0	50	0	0	50	N
0	0	0	0	0	N1
0	0	0	0	0	N2
0	0	0	0	0	N3
0	50	0	0	50	

### Répartition par lots techniques

Lots tech	Nb Fiches	Montants HT
Plomberie	0	0
Electricité	0	0
Menuiserie	0	0
Signalétique	1	50
Sols	0	0
Maçonnerie	0	0
<b>Totaux</b>	<b>1</b>	<b>50</b>

### Répartition par priorités et dérogations

Priorités	Montants HT	Fiches
1	50	2;3;5;6;7;
2	0	1;4;8;
3	0	0

### Dérogations

4	0	0
---	---	---

