



**Diagnostic des conditions
d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public et des Installations
Ouvertes au Public**

Bureau chef de secteur, mail Du Vernet

NEVERS

6

Juin 2015

SOMMAIRE

Rapport

Fiche signalétique de l'établissement

**Situation de l'établissement au regard des motifs dérogatoires,
des atténuations et des exonérations**

Synthèse

Etat des lieux détaillé

Fiches détaillées des obstacles identifiés

Éléments complémentaires

Vos démarches à la suite du diagnostic

Tableau de répartition par priorités et par dérogations

Annexes

Cadre réglementaire

Notices d'utilisation du document

Fiche signalétique

Nom du bâtiment: Chef de secteur Nièvre Habitat.

Adresse : 4 mail du Vernet 58000 Nevers

Type : W Catégorie : 5

Précisions concernant le bâtiment

Nature de l'exploitation : Bureau chef de secteur.

Nombre d'étages : 0

Situation de l'Accueil: L'accueil est de plain pied.

Situation patrimoniale

Bâtiment inscrit : NON Périètre sauvegardé : NON Bâtiment classé : NON

Remarques

**Il y a 2 places réservées mais pas de bateau pour accéder au trottoir.
Place en domaine privé, le marquage n' est plus très visible et les panneaux ne sont pas réglementaires.**

Situation de l'établissement au regard des dérogations et exonérations

Solidité / Technicité / Atténuations

NEANT

Sauvegarde du patrimoine

NEANT

Disproportion manifeste

NEANT

Dispositions suspensives

NEANT

Largeur du trottoir: Pas de trottoir

Hauteur à franchir :

Pourcentage de la pente :

Diagnostic des conditions d'accessibilité

Bureau chef de secteur, 4 mail du Vernet

Bâtiment :


NEVERS




Synthèse

Thèmes	Obstacles/Types de handicap				Nb Obstacles	Coûts HT
Stationner	0	0	0	0	0	0
Accéder / Utiliser	1	0	0	2	3	700
Circuler	0	0	0	0	0	0
S'orienter	0	0	0	0	0	0
TOTAUX	1	0	0	2	3	700
INDICE DE CONFORMITE					99%	

Répartition des coûts par thèmes




Répartition des obstacles par type de handicap




Synthèse des coûts par priorités

Coûts HT	Priorités			
	1	2	3	Dérogatoire
700	0	0	0	0


Répartition des coûts par lots techniques



Répartition des obstacles par lots techniques







Répartition des coûts par priorités



NEVERS		1
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">REGLEMENTATION</div> <p style="text-align: center;">Accès aux bâtiments et Accueil : R. 111-19-2 articles 4 et 5</p>		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">CONSTAT</div> <p style="text-align: center;">La sonnette n'est pas suffisamment signalée.</p>	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">LOCALISATION</div> <p style="text-align: center;">Entrée.</p>	
		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">PRECONISATION</div> <p style="text-align: center;">Installer une signalétique de sonnette.</p>		

Coûts € HT	50
-------------------	-----------

Lot technique	Signalétique
----------------------	--------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
					
Types handicaps	0	0	0	1	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	0	0	1


Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
0	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

NEVERS	2
---------------	----------

REGLEMENTATION	Accès aux bâtiments et Accueil : R. 111-19-2 articles 4 et 5
-----------------------	--





CONSTAT	LOCALISATION
La sonnette est trop proche de l'angle rentrant.	Entrée.



PRECONISATION
Déplacer la sonnette.

Coûts € HT	150
-------------------	------------

Lot technique	Electricité
----------------------	-------------

	1	2	3	4
Priorités	1	0	0	0
				
Types handicaps	0	0	0	1
	Station	Accéder	Circuler	Orienter
Thèmes	0	1	0	0
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui
0	0	1	0	0

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

NEVERS	3
---------------	----------

REGLEMENTATION


Équipements, mobiliers et dispositifs de commande et de service intérieurs et extérieurs : R. 111-19-2 | article 11

CONSTAT

Il n' y a pas d'espace d'usage pour les personnes en fauteuil roulant.

LOCALISATION

Bureau.



PRECONISATION

Remplacer le bureau.

Coûts € HT	500
-------------------	------------

Lot technique	Menuiserie
----------------------	------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
Types handicaps	1	0	0	0	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	0	1	0

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
0	1	0	0
Programmation			

PROGRAMMATION

Années			
N	N+1	N+2	N+3
200	500	0	0

Éléments techniques de programmation

Maîtrises d'Œuvres				TOTALS	Années
INTERNES	EXTERNES	ETUDES	DEROGATIONS		
0	150	0	0	150	N
0	500	0	0	500	N1
0	0	0	0	0	N2
0	0	0	0	0	N3
0	650	0	0	650	

Répartition par lots techniques

Lots tech	Nb Fiches	Montants HT
Plomberie	0	0
Electricité	1	150
Menuiserie	1	500
Signalétique	1	50
Sols	0	0
Maçonnerie	0	0
Totaux	3	700

Répartition par priorités et dérogations

Priorités	Montants HT	Fiches
1	700	1 et 2
2	0	0
3	0	0

Dérogations

4	0	0
---	---	---

