



**Diagnostique des conditions
d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public et des Installations
Ouvertes au Public**

Stockage Pharmacie solidaire, 20 Avenue de la Paix

Cosne sur Loire

75

Date : 11 novembre 2013

SOMMAIRE

Rapport

Fiche signalétique de l'établissement

**Situation de l'établissement au regard des motifs dérogatoires,
des atténuations et des exonérations**

Synthèse

Etat des lieux détaillé

Fiches détaillées des obstacles identifiés

Éléments complémentaires

Vos démarches à la suite du diagnostic

Tableau de répartition par priorités et par dérogations

Annexes

Cadre réglementaire

Notices d'utilisation du document

Situation de l'établissement au regard des dérogations et exonérations

Solidité / Technicité / Atténuations

NEANT

Sauvegarde du patrimoine

NEANT

Disproportion manifeste

NEANT

Dispositions suspensives

NEANT

Largeur du trottoir:

Hauteur à franchir :

Pourcentage de la pente :

Diagnostic des conditions d'accessibilité



Stockage Pharmacie solidaire, 20 Avenue de la Paix


Bâtiment :

Cosne sur Loire


Synthèse

Thèmes	Obstacles/Types de handicap				Nb Obstacles	Coûts HT
Stationner	0	0	0	0	0	0
Accéder / Utiliser	1	0	0	1	2	400
Circuler	0	0	0	0	0	0
S'orienter	0	0	0	0	0	0
TOTAUX	1	0	0	1	2	400
INDICE DE CONFORMITE					99%	

Répartition des coûts par thèmes




Répartition des obstacles par type de handicap




Synthèse des coûts par priorités

Coûts HT	Priorités			
	1	2	3	Dérogatoire
	400	0	0	0


Répartition des coûts par lots techniques




Répartition des obstacles par lots techniques







Répartition des coûts par priorités



Cosne sur Loire		1
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">REGLEMENTATION</div> <p style="text-align: center;">Accès aux bâtiments et Accueil : R. 111-19-2 articles 4 et 5</p>		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">CONSTAT</div> <p style="text-align: center;">L'entrée n'est pas suffisamment signalée.</p>	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">LOCALISATION</div> <p style="text-align: center;">Entrée.</p>	
		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">PRECONISATION</div> <p style="text-align: center;">Installer une signalétique d'entrée.</p>		

Coûts € HT	150
-------------------	------------

Lot technique	Signalétique
----------------------	--------------

	1	2	3	4	
Priorités	1	0	0	0	
					
Types handicaps	0	0	0	1	
	Station	Accéder	Circuler	Orienter	
Thèmes	0	1	0	0	
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
0	0	0	0	0	1

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

Cosne sur Loire	2
------------------------	----------

REGLEMENTATION


Circulations intérieures : R. 111-19-2 | articles 6,7,8

CONSTAT

Le ressaut est supérieur à 2 cm.

LOCALISATION

Abords.



PRECONISATION

Supprimer le ressaut.

Coûts € HT	250
-------------------	------------

Lot technique	Maçonnerie
----------------------	------------

		1	2	3	4
Priorités		1	0	0	0
Types handicaps		1	0	0	0
		Station	Accéder	Circuler	Orienter
Thèmes		0	1	0	0
Maçonnerie	PI	Elec	Sols	Menui	Sign
1	0	0	0	0	0

Etudes	Dérogation
0	0
Propriétaire / Interne	Locataire/ Externe
1	0

N	N1	N2	N3
1	0	0	0
Programmation			

PROGRAMMATION

Années			
N	N+1	N+2	N+3
400	0	0	0

Maîtrises d'Œuvres				TOTALS	Années
INTERNES	EXTERNES	ETUDES	DEROGATIONS		
0	400	0	0	400	N
0	0	0	0	0	N1
0	0	0	0	0	N2
0	0	0	0	0	N3

Lots tech	Nb Fiches	Montants HT
Plomberie	0	0
Electricité	0	0
Menuiserie	0	0
Signalétique	1	150
Sols	0	0
Maçonnerie	1	250
Totaux	2	400

Priorités	Montants HT	Fiches
1	400	1;2;3;4;5;6;11
2	0	9;10
3	0	0

4	0	7,8
---	---	-----